



Data di pubblicazione: 17/11/2020

Nome allegato: *Tav.9.1 Ragusa. Stato di fatto ABACO PORTE REI-signed.pdf*

CIG: 8497967835 (unico);

Nome procedura: *Lavori di M.S. per l'adeguamento alle normative di prevenzione antincendi. Sede INPS di Ragusa, via Leonardo da Vinci 25*

INPS
 COORDINAMENTO TECNICO REGIONALE SICILIA
 UFFICIO TECNICO REGIONALE PALERMO

OGGETTO: SEDE PROVINCIALE DI RAGUSA
 Via L. Da Vinci n.25

TAVOLA: 9

ABACO PORTE REI RAPP. 1:40 DATA SETTEMBRE 2020 AGGIORNAMENTI

DISEGNATORE: Geom. S.ra Carvello
 COLLABORATORE: Geom. S.ra Carvello
 PROGETTISTA: Per. Ind. Antonio Di Stefano
 DIRETTORE LAVORI: Per. Ind. Antonio Di Stefano

CODICE

SEDE INPS DI RAGUSA, VIA L. DA VINCI, N.25 – ABACO PORTE REI										
	SCALA A (Lato Direzione)	SCALA B (Lato Centrale)	SCALA C (Lato ex reddito)	Locali tecnici	Archivio n.1	Archivio n.2	Archivio n.3	Loc. Tecnico UPS	Loc. cabina MT/bT	Intercapedine
PIANO COPERTURA										
PIANO TERZO										
PIANO SECONDO										
PIANO AMMEZZATO										
PIANO PRIMO										
PIANO TERRA										
PIANO SEMINTERRATO										