

ALLEGATO B

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA


OGGETTO: Sede Provinciale INPS di Torino Via XX Settembre 34;

Interventi manutentivi di risanamento e messa in sicurezza degli intradossi dei pannelli in vetrocemento posti a copertura delle intercapedini.

I lavori previsti nell'edificio in oggetto sono:

- a)- ponteggio, da installarsi a piccole tratte nell'intercapedine onde poter eseguire le opere sull'intradosso del soffitto dell'intercapedine stessa;
- b)- ripristino di opere in calcestruzzo, costituenti i vani di apertura aerazioni ed illuminazione tramite pannelli in vetrocemento esistenti, comprendente l'eliminazione di tutte le parti non aderenti o poco resistenti tramite battitura per liberare le armature ossidate, eliminazione totale di ruggine con sabbiatura o spazzolatura meccanica, passivazione dei ferri mediante l'applicazione di due mani di prodotto cementizio per la protezione attiva e passiva, inclusa eventuale sostituzione angolari e/o putrelle irrimediabilmente ammalorati;
- c)- opere varie da imprenditore edile, di raccolta, rimozione di materiali vari e detriti di varia natura presenti sulla pavimentazione delle intercapedini lato via XX Settembre e lato via Amendola;
- f)- fornitura e posa, per messa in sicurezza coperture vetuste in vetrocemento, di pannelli metallici di grigliato elettrofuso zincati prefiniti, da installarsi nell'intradosso delle coperture intercapedini, compresa di struttura di sostegno ed appoggio pannelli, adeguata in acciaio zincato per n. 38 pannelli.

Il funzionario del Coordinamento attività tecnico
edilizia Direzione regionale INPS Piemonte
(Geom. C. Donati)



Settembre 2017