ALLEGATO B

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

OGGETTO: Sede provinciale INPS di Cuneo, c.so S. di Santarosa 15; interventi manutentivi sugli elevatori per sostituzione ed integrazione di componenti di sicurezza.

I lavori previsti nell'edifico in oggetto riguardano alcuni componenti di sicurezza di cui alla normativa EN81-80 per i 4 elevatori matr.1680, 1681, 1682,1683, come da segnalazione da parte di ente notificato in fase di verifica straordinaria ed ordinaria e riguardano in particolare, secondo il tipo di ascensore: il sistema di livellamento preciso della cabina al piano, l'allarme telefonico in viva voce della cabina, barriera fotoelettrica in cabina, il miglioramento della illuminazione di cabina e di locale macchine, la sostituzione degli ammortizzatori, la protezione del contrappeso, la protezione antiscarrucolamento, i dispositivi di sicurezza contro l'eccesso di velocità in salita ed il movimento incontrollato della cabina, il controllo di carico, le misure protettive per i dislivelli presenti nei locali macchine, la sostituzione delle funi, la sostituzione di una puleggia di trazione.

Il funzionario del Coordinamento attività tecnico edilizia presso la Direzione regionale INPS Piemonte
(ing. L. Borello)

Settembre 2016