

PIANTA TERRAZZO PIANO TERRA (soprastante refettorio)
STATO ATTUALE CON INDICAZIONE PRINCIPALI INTERVENTI

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO
CTC 10 - Gestione Patrimonio Immobiliare Sociale
Via Aldo Ballarin, 42 - 00142 - Roma

CONVITTO UNIFICATO DI SPOLETO
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE REFETTORIO
COMPRENSIVI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI

oggetto della tavola
STATO ATTUALE
TERRAZZO PIANO TERRA - COPERTURA REFETTORIO
CON INDICAZIONE SOMMARIA MAGGIORI INTERVENTI

TAVOLA N.
4

progetto: Geom. Zonetti Paolo Giuseppe

RUP : Arch. Claudia Stefanelli

scala 1:100