



Data di pubblicazione: 30/09/2020

Nome allegato: *RdO_2649507_RiepilogoPA.pdf*

CIG: 8438148403;

Nome procedura: *Disaster recovery Casamassima - Sostituzione infissi nuova reception e porte REI vano scala*

Dati generali della procedura

Numero RDO:	2649507
Descrizione RDO:	Disaster recovery Casamassima - Sostituzione infissi nuova reception e porte REI vano scala
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Formulazione dell'offerta economica:	Percentuali di ribasso
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del procedimento	INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI - INPS - DIREZIONE REGIONALE PUGLIA 80078750587 Via Putignani 108 BARI BA
Punto Ordinante	GIULIO BLANDAMURA
Soggetto stipulante	Nome: GIULIO BLANDAMURA Amministrazione: INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI - INPS - DIREZIONE REGIONALE PUGLIA
Codice univoco ufficio - IPA	UF5HHG
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	dott. ing. Nicola Borraccia
Inizio presentazione offerte:	23/09/2020 13:33
Termine ultimo presentazione	19/10/2020 12:00

offerte:	
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	14/10/2020 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	19/04/2021 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	210
Misura delle eventuali penali:	Indicare nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	Lavori di manutenzione - Opere Specializzate/OS6
Numero fornitori invitati:	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	Disaster recovery Casamassima - Sostituzione infissi nuova reception e porte REI vano scala
CIG	8438148403
CUP	F71B20000460005
Percentuali ribasso richieste	prezzo posto a base di gara soggetto a ribasso (Peso: 1,00,00)
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	1121,90
Dati di consegna	Casamassima (BA) - S.S.100 Km 17+500 presso il Centro Commerciale «il Baricentro» - Torre "D"
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UF5HHG . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	168171,56000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Prezzo dell'appalto (esclusi oneri non soggetti a ribasso)	Economico	Valore minimo ammesso	0
2	Costi della manodopera (c.10 art. 95 del D.Lgs. 50/2016)	Economico	Valore minimo ammesso	0

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
CSA-parte I	Disaster recovery Casamassima - Sostituzione infissi nuova reception e porte REI vano scala	Capitolato Speciale Parte I.pdf (744KB)	
CSA-parte II	Disaster recovery Casamassima - Sostituzione infissi nuova reception e porte REI vano scala	Capitolato Speciale Parte II.pdf (431KB)	
DGUE	Disaster recovery Casamassima - Sostituzione infissi nuova reception e porte REI vano scala	Dgue Infissi Casamassima.docx (48KB)	
attestato di sopralluogo	Disaster recovery Casamassima - Sostituzione infissi nuova reception e porte REI vano scala	Sopralluogo.pdf (67KB)	
dichiarazione ausiliaria	Disaster recovery Casamassima -	Allegato C Dichiarazione	

	Sostituzione infissi nuova reception e porte REI vano scala	Ausiliaria.doc (66KB)	
dichiarazione integrativa al DGUE	Disaster recovery Casamassima - Sostituzione infissi nuova reception e porte REI vano scala	Allegato B Dichiarazione Integrativa Al Dgue E Contestuali Dichiarazioni Di Impegno.docx (75KB)	
disciplinare di gara	Disaster recovery Casamassima - Sostituzione infissi nuova reception e porte REI vano scala	Disciplinare Di Gara.pdf (574KB)	
istanza di partecipazione	Disaster recovery Casamassima - Sostituzione infissi nuova reception e porte REI vano scala	Allegato A Domanda Di Partecipazione.docx (44KB)	
lettera di invito/bando di gara	Disaster recovery Casamassima - Sostituzione infissi nuova reception e porte REI vano scala	Lettera Di Invito.pdf (342KB)	
schede computo	Disaster recovery Casamassima - Sostituzione infissi nuova reception e porte REI vano scala	Schede Computo Casamassima.pdf (341KB)	
schede computo oneri sicurezza	Disaster recovery Casamassima - Sostituzione infissi nuova reception e porte REI vano scala	Schede Computo Oneri Sic Casamassima.pdf (152KB)	
schede di riepilogo	Disaster recovery Casamassima - Sostituzione infissi nuova reception e porte REI vano scala	Schede Riep.pdf (53KB)	
schema di contratto	Disaster recovery Casamassima - Sostituzione infissi nuova reception e porte REI vano scala	Schema Di Contratto.pdf (296KB)	
tav A1	Disaster recovery Casamassima - Sostituzione infissi nuova reception e porte REI vano scala	Tav A1.pdf (423KB)	

tav A2	Disaster recovery Casamassima - Sostituzione infissi nuova reception e porte REI vano scala	Tav A2.pdf (49KB)	
--------	---	-----------------------------------	--

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
DGUE	Disaster recovery Casamassima - Sostituzione infissi nuova reception e porte REI vano scala	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
PASSoe emesso dal sistema AVCPass di ANAC	Disaster recovery Casamassima - Sostituzione infissi nuova reception e porte REI vano scala	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
attestato di sopralluogo	Disaster recovery Casamassima - Sostituzione infissi nuova reception e porte REI vano scala	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
dichiarazione ausiliaria (se non dovuta, inserire foglio bianco)	Disaster recovery Casamassima - Sostituzione infissi nuova reception e porte REI vano scala	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
dichiarazione integrativa al DGUE	Disaster recovery Casamassima	Amministrativa	Invio telematico con firma	Obbligatorio	Si

	- Sostituzione infissi nuova reception e porte REI vano scala		digitale		
istanza di partecipazione	Disaster recovery Casamassima - Sostituzione infissi nuova reception e porte REI vano scala	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	Disaster recovery Casamassima - Sostituzione infissi nuova reception e porte REI vano scala	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.