

INPS

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

CODICE

COORDINAMENTO TECNICO REGIONALE SICILIA

UFFICIO TECNICO REGIONALE PALERMO

OGGETTO

PTL 2020-2022 - LAVORI DI M.S. SEDE INPS DI MESSINA
VIA VITTORIO EMANUELE II, N.100 PER LA SOSTITUZIONE
DEGLI INFISSI ESTERNI.

PIANO ATTICO

RAPP. 1:100

DATA
GENNAIO 2022
AGGIORNAMENTI

TAVOLA

6

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO : Arch. Valeria Raimondi

PROGETTISTI : Geom. Pietro Anzalone - Geom. Giuseppe Puhirenti

COLLABORATORE : Geom. S.re Caravella

LEGENDA	
Articoli delle lavorazioni e forniture previste nel computo metrico-estimativo	N° Ambiente
art. 21.01.16 - Rimozione di infissi	- da 1 a 10
art. 21.03.01.001 - Risanamento c.a.	- da 1 a 10
art. 21.09.01 - Rincoccatura di pietrame	- da 1 a 10
art. 11.03.01 - Verniciatura di opere in ferro	- da 1 a 10
art. 09.01.01 - Intonaco Civile	- da 1 a 10
art. 10.01.01.001 - F.O. lastre di marmo	- da 1 a 10
art. 08.01.06.002 - F.O. Infissi	- da 1 a 10
art. 08.01.05 - Sovrapprezzo vetri	- da 1 a 10
art. A.P.1 - Scossalina metallica	- da 1 a 10
art. 08.05.03 - F.O. Tende parasole	- da 1 a 10
art. 21.02.18 - Preparazione tinteggiatura	- da 1 a 10
art. 11.01.01 - Tinteggiatura	- da 1 a 10

