


INPS



ISTITUTO NAZIONALE
PREVIDENZA SOCIALE

SEDE REGIONALE PER LA SICILIA
UFFICIO TECNICO REGIONALE PALERMO

OGGETTO

SAP di MESSINA – Via Argentieri 1–3.
Riqualificazione impianto tecnologico
Illuminazione galleria e prospetto esterno

NUOVA SISTEMAZIONE

RAPP. 1:100

DISEGNATORE :

COLLABORATORE :

PROGETTISTA : P.I. A. Di Stefano

DIRETTORE LAVORI : P.I. A. Di Stefano

TAVOLA





A2

DATA

luglio 2022

AGGIORNAMENTI

CODICE

LEGENDA	
	Corpo illuminante esistente nel prospetto esterno – da riqualificare compreso impianto elettrico 3x1,5mmq – porta lampade – lampade a LED 20W 230V.
	Canalizzazione metallica di adeguate dimensione – circuito luce 3X4mmq al Q.E.S.G.
	Cassetta esistente ad incasso per illuminazione esterna Nuova linea elettrica 3x1,5mmq
	USCITA DI SICUREZZA CON BATTERIA NI-Cd – LAMPADE FLUORESCENTI 4 W LED 230V

VIA LOGGIA DEI MERCANTI

VIA CONSOLATO DEL MARE