




SEZIONE - PROSPETTO B - B' - STATO ATTUALE




SEZIONE - PROSPETTO A - A' - STATO ATTUALE



Sezione C - C' - Stato Attuale



Sezione D - D' - Stato Attuale



Sezione E - E' - Stato Attuale



 Istituto Nazionale Previdenza Sociale	DIREZIONE GENERALE COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO CTC 10 - Gestione Patrimonio Immobiliare Sociale Via Aldo Ballarín, 42 - 00142 - Roma	
	CONVITTO UNIFICATO DI SPOLETO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE REFETTORIO COMPENSIVI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI	
oggetto della tavola	STATO ATTUALE SEZIONI CON INDICAZIONE SOMMARIA MAGGIORI INTERVENTI	TAVOLA N. 5
progetto: Geom. Zonetti Paolo Giuseppe		
RUP: Arch. Claudia Stefanelli	scala 1:100	