



I.N.P.D.A.P.

inpdap

SEDE PROVINCIALE DI LUCCA

Via Barsanti e Matteucci, n° 173 - 55100 LUCCA

LAVORI DI MANUTENZIONE E RIADATTAMENTO DEI LOCALI POSTI AL PIANO TERRA DELLA SEDE PROVINCIALE I.N.P.D.A.P. DI LUCCA, SITA IN VIA BARSANTI E MATTEUCCI, n° 173 - 55100 LUCCA

COMMITTENTE: I.N.P.D.A.P. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

PROGETTO ESECUTIVO

PIANTA PIANO TERRA - LATO SUD

STATO DI PROGETTO - CLIMATIZZAZIONE UFFICI


TAVOLA	DATA DI EMISSIONE		NOME FILE
9	GIUGNO 2010		Lucca piano terra Sud
	REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
SCALA			NOME FILE PROGETTO
1:100			pt sud esec.dwg
IL PROGETTISTA		I.N.P.D.A.P.	
Geom. Roberto PAGGINI		Consulenza Professionale Tecnico Edilizia Viale Luca Signorelli, n° 15 - 52100 AREZZO Tel. 0575 325802 - Fax 0575 325855 e-mail: rpaggini@inpdap.gov.it	

Piano Terra - Stato di Progetto


H locali ml. 3,43

LEGENDA


Impianto di climatizzazione (Uffici)

 U.I.


Unità interna a pavimento a tecnologia Inverter a pavimento compresa tubazione scarico condensa DAIKIN FXLQ

 U.E.

Unità esterna a tecnologia Inverter pompa di calore - gas refrigerante R410 A DAIKIN - mod. RXYQ 16P

 R

Radiatore in ghisa



Tubazioni in rame per gas refrigerante R410 A

