

INPS

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

CODICE

COORDINAMENTO TECNICO REGIONALE SICILIA

UFFICIO TECNICO REGIONALE PALERMO

OGGETTO

PTL 2020-2022 - LAVORI DI M.S. SEDE INPS DI MESSINA

VIA VITTORIO EMANUELE II, N.100 PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI.

PIANO INTERRATO

RAPP. 1:100

DATA GENNAIO 2022

AGGIORNAMENTI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO : Arch. Valerio Raimondi

PROGETTISTI : Geom. Pietro Anzalone - Geom. Giuseppe Puhlenil

COLLABORATORE : Geom. S.re Carovello

TAVOLA  
1

| LEGENDA  |             |
|--|-------------|
| Articoli delle lavorazioni e forniture previste nel computo metrico-estimativo | N° Ambiente |
| art. 21.01.16 - Rimozione di infissi   | - da 1 a 18 |
| art. 21.03.01.001 - Risanamento c.a.   | - da 1 a 18 |
| art. 21.09.01 - Rincoccatura di pietrame                                       | - da 1 a 18 |
| art. 11.03.01 - Verniciature di opere in ferro                                 | - da 1 a 18 |
| art. 09.01.01 - Intonaco Civile  | - da 1 a 18 |
| art. 08.01.06.002 - F.O. Infissi   | - da 1 a 18 |
| art. 08.01.05 - Sovrapprezzo vetri   | - da 1 a 18 |
| art. 21.02.18 - Preparazione tinteggiatura                                     | - da 1 a 18 |
| art. 11.01.01 - Tinteggiatura  | - da 1 a 18 |

