


PIANO RIALZATO

VIA FORTEZZA


N.B. Le tubazioni a plafone vanno fissate con tasselli e clips ad anello chiuso



AMBITO NON OGGETTO DI INTERVENTO

LUCI - EMERGENZE

IL COMMITTENTE



DIREZIONE DI COORDINAMENTO
METROPOLITANO DI MILANO
Via Pola, 9
MILANO

IL DIRETTORE COORDINAMENTO
METROPOLITANO
Dott. Gregorio Tito

INPS
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Oggetto:
RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE PIANI: RIALZATO - 1° e 2°
AGENZIA COMPLESSA DI MILANO SESTO S.G. - VIA FORTEZZA, 11 MILANO

COORDINAMENTO ATTIVITA' TECNICO EDILIZIA
Via M. Gonzaga, 6 MILANO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Demetrio Giuseppe Passaniti
(Tecnico Dipendente Inps)

PROGETTO ARCHITETTONICO Geom. Gaetano Antonio Praticò (Tecnico Dipendente Inps)	PROGETTO CLIMATIZZAZIONE Per. Ind. Giuseppe Gigliotti (Tecnico Dipendente Inps)
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI Per. Ind. Sebastiano Palazzolo (Tecnico Dipendente Inps)	COORDINATORE SICUREZZA Per. Ind. Sebastiano Palazzolo (Tecnico Dipendente Inps)

DIREZIONE LAVORI
Geom. Gaetano Antonio Praticò
(Tecnico Dipendente Inps)

TAV. 1 / 11 E

IMPRESA:

PIANO RIALZATO

Scala 1: 100	Data 10/07/2017	File TAV 1/E - Fortezza.dwg
Aggiorn.	Aggiorn.	Aggiorn.

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' INPS - TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A NORMA DI LEGGE