



**Data di pubblicazione:** 30/10/2018


**Nome allegato:** *abacoinfissi.pdf*

**CIG:** 7645220B1E;

**Nome procedura:** *D.P.INPS di Catanzaro-Lavori di ordinaria manutenzione da eseguire sulle tapparelle/fangisole e sugli infissi finestra stabile di Via Crispi, 77-e fornitura e posa in opera di contro-infissi in alluminio su prospetto sinistro- stabile di Via Milano. RDO 2108074*

STABILE INPS IN CATANZARO – VIA F.CRISPI N 77

ABACO INFISSI ESTERNI




1.40

1.40

N° 7

VETROCAMERA 4-9-4

TENDE SOLOMATIC TVA GRIESSER



2.15


0.50

0.50

N° 4

VETRO OPACO 5 mm.

TENDE SOLOMATIC TVA GRIESSER



2.15


0.50

0.50

N° 4

VETRO OPACO 5 mm.

TENDE SOLOMATIC TVA GRIESSER




N° 4

VETROCAMERA 4 - 9 - 4

TENDE SOLOMATIC TVA GRIESSER





2.00

1.05

N° 1

VETROCAMERA


4 + 9 - 4

TENDE

SOLOMATIC

TVA

GRIESSER




N° 1

VETRO OPACO 5 mm.

TENDE SOLOMATIC TVA GRIESSER






4.15

2.15

N° 2

VETROCAMERA 4 - 9 - 4

TENDE SOLOMATIC TVA GRIESSER




2.15

0.75

N° 4

VETROCAMERA 4-9-4

TENDE SOLOMATIC TVA GRIESSER




2.75

0.80

N° 4

VETROCAMERA 4-9-4

TENDE SOLOMATIC TVA GRIESSER



165


110

N° 5

VETROCAMERA 4 - 9 - 4

TENDE SOLOMATIC TVA GRIESSER





2.05


1.65

N° 1

VETROCAMERA 4 - 9 - 4

TENDE SOLOMATIC TVA GRIESSER






N° 32

VETROCAMERA 4 - 9 - 4

TENDE SOLOMATIC TVA GRIESSER




1.65

2.75

N° 4

VETROCAMERA 4 - 9 - 4

TENDE SOLOMATIC TVA GRIESSER




2.75

2.15

N° 11

VETROCAMERA 4 - 9 - 4

TENDE SOLOMATIC TVA GRIESSER



0.80


2.00

N° 2

VETROCAMERA 4-9-4

TENDE SOLOMATIC TVA GRIESSER






081

3.40

N° 3

VETRO OPACO 5 mm. SCALE






1.50

L =

N° 5 L = 1.15

N° 1 L = 1.90

VETRO OPACO 5 mm. SCALE



2.10

1.40


---

N° 32

---

VETROCAMERA 4-9-4

---




2.30

1.70

N° 1

VETROCAMERA O TAMBURATA



3.05

1.00

N° 1

VETROCAMERA

4 - 9 - 4

STABILE INPS IN CATANZARO – VIA MILANO

PIANTE PIANI PRIMO E SECONDO

TIPOLOGIA APERTURA CONTROINFISSI IN ALLUMINIO SU PROSPETTO SX



Piano Primo  
via M. Comò,  
CATANZARO

CONTRO-INFESSI  
IN ALLUMINIO



Piano Secondo  
via Triano,  
Cesano Maderno

CONTRO-INFISSI  
IN ALLUMINIO

