

DIREZIONE GENERALE

COMUNE DI ROMA

PROGETTO ESECUTIVO

Consolidamento statico complesso edilizio in via Montecassiano 78

In applicazione della sentenza n° 2507/2012

Il sez. Civile del Tribunale di Roma

Elaborato:	Edificio D: Stato di Fatto - Progetto Appartamenti edificio B scala a	TAV. A18-Ba
	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Pasquale Cerbone	SCALA 1:50
PROGETTISTA: ing. Faraco Roberto - ing. Luigi Lauria		
DIRETTORE DEI LAVORI: ing. Faraco Roberto - ing. Luigi Lauria		
COORDINAMENTO SICUREZZA: Geom. Stefano Napolitano / Geom. Rodolfo Piscopo	DATA ottobre 2015	
ASSISTENTI TECNICI:	Aggiornamenti:	
IL COMMITTENTE: Dirigente Generale Direzione Centrale Patrimonio ed Investimenti. Avv. Daniela Becchini		




Presenza di radianti


Presenza di split

Presenza di grate anti-intrusione

STATO DI FATTO




PROGETTO



Presenza di split



Presenza di armadio su misura in corridoio



Presenza di split



Presenza di armadio su misura in corridoio



Presenza di split



Presenza di radianti



- Sostituzione tramezzi divisori tra appartamenti di 8cm con forati da 15cm
- Rifacimento tramezzi da 8cm
- Rifacimento muratura esterna con cappotto, sp.49cm
- Sostituzione infissi esterni



Porta scorrevole della camera da letto con vetri decorati



Presenza di radianti



Scarico lavatrice in cucina




Presenza di radianti




Presenza di split

STATO DI FATTO



PROGETTO



Presenza di split



Presenza di radianti



Presenza di radianti



Presenza di grate anti-intrusione



Presenza di split



- Sostituzione tramezzi divisori tra appartamenti di 8cm con forati da 15cm
- Rifacimento tramezzi da 8cm
- Rifacimento muratura esterna con cappotto, sp.49cm
- Sostituzione infissi esterni




Presenza di split




Scarico lavatrice in cucina




STATO DI FATTO



PROGETTO



Presenza di radianti



Presenza di armadio a muro



- █ Sostituzione tramezzi divisori tra appartamenti di 8cm con forati da 15cm
- █ Rifacimento tramezzi da 8cm
- Rifacimento muratura esterna con cappotto, sp.49cm
- Sostituzione infissi esterni



Vano ad arco
STATO DI FATTO



Armadio su misura in corridoio




Presenza di split





Scarico lavatrice in lavanderia



Scarico lavatoio in lavanderia



PROGETTO



Presenza di split



Presenza di radiante in bagno



Presenza di split



Presenza di radiante




Vano caldaia



Presenza di inferiate anti-intrusione


- Sostituzione tramezzi divisori tra appartamenti di 8cm con forati da 15cm
- Rifacimento tramezzi da 8cm
- Rifacimento muratura esterna con cappotto, sp.49cm
- Sostituzione infissi esterni




Armadio su misura in corridoio

Presenza di inferriate anti-intrusione e zanzariere

STATO DI FATTO



PROGETTO



Presenza di split




Presenza di radianti



Presenza di radianti

Presenza di radiante in bagno


- Sostituzione tramezzi divisorii tra appartamenti di 8cm con forati da 15cm
- Rifacimento tramezzi da 8cm
- Rifacimento muratura esterna con cappotto, sp.49cm
- Sostituzione infissi esterni




Vani ad arco con colonnine

Presenza di elementi radianti

STATO DI FATTO



PROGETTO



Vani ad arco con colonnine



Presenza di split



Presenza di split



Presenza di grate anti-intrusione



Presenza di elementi radianti



Rivestimento con carta da parati



Armadi esterni in alluminio

- Sostituzione tramezzi divisori tra appartamenti di 8cm con forati da 15cm
- Rifacimento tramezzi da 8cm
- Rifacimento muratura esterna con cappotto, sp. 49cm
- Sostituzione infissi esterni




Presenza di split




Armadio su misura in corridoio





Presenza di radianti



STATO DI FATTO



PROGETTO




Armadio su misura in corridoio



Presenza di split




Presenza di radianti



Presenza di grate anti-intrusione



Presenza di split




-  Sostituzione tramezzi divisori tra appartamenti di 8cm con forati da 15cm
-  Rifacimento tramezzi da 8cm
-  Rifacimento muratura esterna con cappotto, sp.49cm
-  Sostituzione infissi esterni






Presenza di radianti

Presenza di radianti

STATO DI FATTO





PROGETTO




Presenza di grate anti-intrusione

- Sostituzione tramezzi divisori tra appartamenti di 8cm con forati da 15cm
- Rifacimento tramezzi da 8cm
- Rifacimento muratura esterna con cappotto, sp.49cm
- Sostituzione infissi esterni




Presenza di radianti


STATO DI FATTO



PROGETTO



Presenza di muretti bassi



Presenza di split



Rivestimento bagno in tessere di mosaico



Specchio a muro



Presenza di split



Presenza di armadi esterni in alluminio



Presenza di controsoffitto con faretti



Presenza di split




Rivestimento bagno in tessere di mosaico



Presenza di elementi radianti



Presenza di split




Presenza di grate anti-intrusione e zanzariere

- █ Sostituzione tramezzi divisorii tra appartamenti di 8cm con forati da 15cm
- █ Rifacimento tramezzi da 8cm
- Rifacimento muratura esterna con cappotto, sp.49cm
- Sostituzione infissi esterni




Armadio su misura e parete attrezzata in corridoio





Presenza di split



STATO DI FATTO



PROGETTO



Presenza di elementi radianti



Scarico lavatrice in cucina




Armadio su misura in corridoio



Presenza di elementi radianti




Presenza di split



Presenza di grate anti-intrusione



Presenza di split



Armadio su misura in corridoio



Presenza di split



- Sostituzione tramezzi divisori tra appartamenti di 8cm con forati da 15cm
- Rifacimento tramezzi da 8cm
- Rifacimento muratura esterna con capotop, sp.49cm
- Sostituzione infissi esterni



Controsoffitto ribassato con faretti



Presenza di split



Armadio a muro contenuto nel controsoffitto del corridoio



Presenza di split




Cucina in muratura




Presenza di grate anti-intrusione

STATO DI FATTO



PROGETTO



Porta della cucina scorrevole in legno e vetro




Porta del corridoio scorrevole in legno




Lavabo in muratura e marmo



Presenza di split




Cucina in muratura




Presenza di grate anti-intrusione



Presenza di grate anti-intrusione



Presenza di split



Specchio a muro e controsoffitto con faretti



Armadio a muro contenuto nel controsoffitto del corridoio



Armadio a muro nel corridoio



Armadio a muro nel corridoio con controsoffitto


- Sostituzione tramezzi divisori tra appartamenti di 8cm con forati da 15cm
- Rifacimento tramezzi da 8cm
- Rifacimento muratura esterna con cappotto, sp.49cm
- Sostituzione infissi esterni



Presenza di radianti colorati



Presenza di radianti colorati



Porta scorrevole bagno



Specchi a muro




Presenza di radianti




Arredi esterni in alluminio

STATO DI FATTO



PROGETTO




Decorazioni murarie in acciaio e gress



Decorazioni murarie in pittura e ceramica



Piano lavabo in lamiera di acciaio



Scarico lavatrice in cucina



Presenza di split e faretti con cartongesso



Particolare pittura muraria



-  Sostituzione tramezzi divisori tra appartamenti di 8cm con forati da 15cm
-  Rifacimento tramezzi da 8cm
-  Rifacimento muratura esterna con cappotto, sp.49cm
-  Sostituzione infissi esterni



Presenza di controsoffitto con led



Presenza di controsoffitto con faretti




Presenza di armadio su misura in corridoio




Doccia in muratura con rivestimento in ceramica



STATO DI FATTO



PROGETTO



Porta scorrevole legno e vetro decorato



Presenza di split




Presenza di split



Specchio a muro



Presenza di elementi radianti



Presenza di armadi esterni in alluminio



Presenza di grate anti-intrusione e zanzariere



Cucina in muratura



Presenza di controsoffitto con faretti



Rivestimento bagno in tessere di mosaico



Specchio a muro



Lavabo su base in buratura e ceramica

- Sostituzione tramezzi divisori tra appartamenti di 8cm con forati da 15cm
- Rifacimento tramezzi da 8cm
- Rifacimento muratura esterna con cappotto, sp.49cm
- Sostituzione infissi esterni




Presenza di split




Porta a soffitto cucina





Scarico lavatrice in cucina




STATO DI FATTO



PROGETTO



Presenza di elementi radianti



Presenza di split



Ventilatore a soffitto



Parete attrezzata su misura in corridoio







Armadio su misura in corridoio



Presenza di grate anti-intrusione

- █ Sostituzione tramezzi divisorii tra appartamenti di 8cm con forati da 15cm
- █ Rifacimento tramezzi da 8cm
- Rifacimento muratura esterna con capotot, sp.49cm
- Sostituzione infissi esterni




Controsoffitto ribassato con faretti nell'ingresso camera da letto

Porta a soffietto bagno camera da letto



Specchio a muro

Presenza di split

STATO DI FATTO



PROGETTO




Porta della cucina in legno con vetro-specchio



Presenza di split



Armadio su misura in corridoio




Presenza di grate anti-intrusione



Presenza di elementi radianti



Scarico lavatrice in corridoio



Armadio a muro contenuto nel controsoffitto del corridoio



Armadio a muro contenuto nel controsoffitto con faretti



Specchio a muro

- Sostituzione tramezzi divisori tra appartamenti di 8cm con forati da 15cm
- Rifacimento tramezzi da 8cm
- Rifacimento muratura esterna con cappotto, sp.49cm
- Sostituzione infissi esterni



Presenza di split




Armadi a muro nell'ingresso





Scarico lavatrice in cucina

STATO DI FATTO



PROGETTO



Presenza di split



Presenza di grate anti-intrusione

- Sostituzione tramezzi divisorii tra appartamenti di 8cm con forati da 15cm
- Rifacimento tramezzi da 8cm
- Rifacimento muratura esterna con cappotto, sp.49cm
- Sostituzione infissi esterni



Presenza di radianti

Presenza di radianti



Scarico lavatrice esterno

Rivestimento bagno in tessere di mosaico

Presenza di grate anti-intrusione

STATO DI FATTO

PROGETTO



- Sostituzione tramezzi divisori tra appartamenti di 8cm con forati da 15cm
- Rifacimento tramezzi da 8cm
- Rifacimento muratura esterna con cappotto, sp.49cm
- Sostituzione infissi esterni



Rivestimento con carta da parati



Presenza di split



Presenza di elementi radianti



Rivestimento con carta da parati



Rivestimento con carta da parati



Presenza di split




Rivestimento con carta da parati




Presenza di split



STATO DI FATTO



PROGETTO



-  Sostituzione tramezzi divisori tra appartamenti di 8cm con forati da 15cm
-  Rifacimento tramezzi da 8cm
-  Rifacimento muratura esterna con cappotto, sp.49cm
-  Sostituzione infissi esterni