



**Data di pubblicazione:** 07/11/2018

**Nome allegato:** *XXX\_Elab\_04 Documentazione fotografica 12-7-18\_pag. 16-signed.pdf*

**CIG:** 5427959D74;

**Nome procedura:** *Lavori di adeguamento degli impianti elevatori e messa a norma delle vie di fuga sede D.G. INPS di Via C. Beccaria, n. 29 – Roma.*

# INPS

Istituto Nazionale  
Previdenza Sociale



## COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO

COORDINAMENTO GENERALE - VIALE A. BALLARIN, 42 - ROMA

COORDINAMENTO TECNICO REGIONALE - VIALE R. MARGHERITA, 206 - ROMA

*Stazione appaltante:*

INPS - Direzione Centrale Acquisti ed Appalti

*Oggetto dell'appalto:*

**Lavori di adeguamento degli impianti elevatori**

*e messa a norma vie di fuga sede INPS D.G.*

*di Via C. Beccaria n. 29 - Roma.*

CIG n.: 5427959D74

CUP n.: F84E13004210005

*Progetto esecutivo*

**Documentazione fotografica  
stato attuale**

Elaborato n.:

**04\_**

**Documentazione  
fotografica stato  
attuale**

Data elaborato: **12.07.2018**

Revisione:

**Coordinatore di Progetto**

(ing. Laura Gianzi)

**F.to ing. Laura Gianzi**

Gruppo di progetto:

ing. Laura Gianzi

p.i. Andrea Frasca

geom. Vito Mainenti

Coord. Sicurezza fase progettuale:


geom. Giovanni Felici

**Il R.U.P.:**

(arch. David Piervincenzi)



*Ascensori duplex A-B lato Via Beccaria (8 fermate).  
Rivestimento in granito grigio al piano Terra e in laminato ai piani*



*Ascensori duplex C-D lato Via Romagnosi (9 fermate)  
Rivestimento in porfido grezzo al piano Terra e in laminato ai piani*



*Ascensore-montacarichi simplex F lato Beccaria (9 fermate)  
Rivestimento in carta da parati plastica ai piani*



*Ascensore ex G (8 fermate) – da eliminare per unificazione con F  
(vano porta da chiudere e rifinire)*




*Ascensore E dirigenziale (6 fermate) – da eliminare*


Locali macchine ubicati al piano 8°



*Vano corsa ascensori duplex A-B*



*Fondo fossa*




*Vano corsa ascensori duplex C-D*




*Vano corsa ascensori simplex exF-G*



*Pannellature ignifughe già installate presso hall Romagnosi*



*Rimozione porte cristallo non a norma su corpi scala*




*Piaggetta in laminato d'acciaio per chiusura a terra*



*Infissi da rimuovere presso corridoi (piano primo)*



*Ante interne da adeguare per apertura solo verso esterno  
(piano terra hall Romagnosi)*





*Adeguamento via d'esodo verso scala interna lato Romagnosi - piano 1°*





*Via d'esodo verso rampa esterna lato Tevere – Piano S1*



*Bonifica locale tecnico – piano 8°*



*Infissi da rimuovere presso corridoi (dal piano primo al piano settimo)*



*Foto interne cabine ascensori*