

ALLEGATO "D"

Comune di Mantova
Provincia di MN

PLANIMETRIA DI CANTIERE

tavole esecutive di progetto

OGGETTO: Rimozione pavimento uffici piani 2° e 5° con presenza di amianto nelle colle agrappanti

COMMITTENTE: I.N.P.S. Direzione Regionale Lombardia.

CANTIERE: Viale Fiume n° 5, Mantova (MN)

Milano, 19/05/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Perito Industriale Termotecnico Dozio Egidio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Direttore Regionale Giuliano Quattrone)



Perito Industriale Termotecnico Dozio Egidio

Via M. Gonzaga n° 4/6
20123 Milano (MI)
Tel.: 028893255 - Fax: 028893255
E-Mail: egidio.dozio@inps.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Tavola 1 - pavimento da sostituire piano 2°




Tavola 2 -pavimento da sostituire piano 5°




Tavola 3 - zone d'intervento piano 2°




Tavola 4 - zona d'intervento piano 5°




Tavola 5 - area di cantiere cortile e viabilità

