



**Data di pubblicazione:** 09/12/2019

**Nome allegato:** *Allegato al capitolato d'appalto\_Documentazione fotografica.pdf*

**CIG:** 8130228C61;


**Nome procedura:** *Indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. effettuata mediante richiesta di offerta nel Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni con affidamento mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del Codice, di un "Accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice, per l'esecuzione di indagini diagnostiche e della valutazione della resistenza al fuoco di elementi di solaio con metodo analitico per l'edificio INPS di Milano, Piazza Missori 8/10."*

**IMMOBILE AD USO UFFICIO DI PROPRIETÀ DELL'INPS IN MILANO, PIAZZA MISSORI N. 8-10**

**VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA AL FUOCO DI ELEMENTI COSTRUTTIVI PORTANTI E NON PORTANTI CON PROVE SPERIMENTALI E VERIFICA DI CALCOLO ANALITICA**



MILANO-PIAZZA MISSORI N.8-10



PIANO TERRA

### ELEMENTI COSTRUTTIVI TIPO OGGETTO DI VERIFICA

#### VOLTA INGRESSO PRINCIPALE



INPS - Coordinamento tecnico regionale Lombardia  
Milano, Via Gonzaga n.6

FINTA VOLTA CORRIDOIO PIANO PRIMO



SAGGIO



FINTA VOLTA SALA RIUNIONE PIANO PRIMO



CONTROSOFFITTO UFFICIO PIANO TERZO



CONTROSOFFITTO UFFICIO PIANO TERZO



SAGGIO

