



Data di pubblicazione: 26/12/2019

Nome allegato: *Via Corbino MS 2019 All. 2 QUADRO ECONOMICO-signed.pdf*

CIG: ZA22B076A5;

Nome procedura: *INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILE A REDDITO SITO IN MESSINA VIA O. CORBINO*

INPS



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Regionale Sicilia
Coordinamento Tecnico Regionale
Geom. Giuseppe Pulvirenti

OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria presso l'immobile a reddito sito nel comune di Messina, Via Orso Corbino.

AII. 2 – QUADRO ECONOMICO



Committente

Direttore regionale Sicilia

Il responsabile unico del procedimento

Geom. Roberto Schillaci

Progettista

Geom. Giuseppe Pulvirenti

QUADRO ECONOMICO

A.1	<i>Per lavori a base d'asta</i>	€	20.939,05
A)	Totale importo lavori soggetti a ribasso	€	<u>20.939,05</u>
B.1	<i>Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€	262,52
B.2	<i>Oneri sicurezza non soggetti a ribasso per costi interferenza</i>	€	123,56
B)	Totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>386,08</u>
	Totale importo lavori (A+B)	€	<u>21.325,13</u>
C)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
C.1)	Imprevisti 5%	€	1.066,26
C.2)	IVA 22% di A+B	€	4.691,53
C.3)	art. 113 D.Lvo 50/2016 (2% di A+B)	€	426,50
C.4)	Oneri conferimento a discarica	€	300,00
C)	Totale importo somme a disposizione	€	<u>6.484,29</u>
	Totale Importo complessivo del progetto	€	27.809,42

Messina 04.07.2019

Il Progettista

 Geom. Giuseppe Pulvirenti
